




LØSNING:
Nye sviller, oppgradering av ballast mm..

TEGNFORKLARING:
Nye betongsviller
Nye tresviller
Spør i tunnel

På bruer skal det være spesielle sviller.

Kilde kartdata: Norge digitalt
Geodetisk referanse
Hor.: EUREF89/UTM32
Vert.: NN2000

Tunnelportal

01C	Rettet feil ved Notodden	16.6.2025	TUIN	HAASTI	JOHNBE
00C	Byggeplan	30.1.2025	TUIN	HAASTI	JOHNBE
Rev.	Revisjonen gjelder	Dato	Tegnet av	Kontrollert av	Godkjent av
Tinnosbanen (Hjuksebø)–Tinnoset Km 145,80–160,00 Oversiktsplan Svillerbytteoversikt, tegning nr. 1		Målestokk	Frisekst 1		
		1:7500	Frisekst 2		
			Frisekst 3		
		Produsent			
		Prod tegner nr.			
		Erstatning for			
		Erstattet av			
Kulturminne Tinnosbanen Prosjektnr. 60064713		Tegningsnummer: MIP-00-B-00267			Rev.: 01C
BANE NOR		Tegningsnummer:			Rev.: