




LØSNING: Nye sviller, oppgradering av ballast mm..					
TEGNFORKLARING:					
Nye betongsviller Nye tresviller Spor i tunnel Tunnelportal					
På bruer skal det være spesielle sviller.					
Kilde kartdata: Norge digitalt		Kulturminne Tinnosbanen		Tegningsnummer:	
Geodetisk referanse		Prosjektnr. 60064713		MIP-00-B-00268	
Hor.: EUREF89/UTM32		BANE NOR		Rev:	
Vert.: NN2000				00C	

00C	Byggeplan	30.1.2025	TUIN	HAASTI	JOHNBE
Rev.	Revisjonen gjelder	Dato	Tegnet av	Kontrollert av	Godkjent av
Tinnosbanen		Målestokk		Fritekst 1	
(Hjuksebø)–Tinnoset		1:7500		Fritekst 2	
Km 145,80–160,00		Produsent		Fritekst 3	
Oversiktsplan		Prod.tegn.nr.			
Svillerbytteoversikt, tegning nr. 2		Erstatning for			
		Erstatet av			